





CERCO PERIMETRAL DE MALLA OLÍMPICA CON POSTES (7/25 H)  
ESC: 1/100




MUR DE CERRAMIENTO-ALMACEN DE ACEITES  
ESC: 1/100

PORTION DE PG DE Z - ALMACEN DE ACEITES  
ESC: 1/100



REFECCION DE BAÑOS  
ESC: 1/100



REFECCION DE BAÑOS  
ESC: 1/100

1 2 3 4 5 6 7 8

PROYECTO		INGENIERIA DEL PROYECTO	
REVISOR		INGENIERIA DEL PROYECTO	
DISEÑADOR		INGENIERIA DEL PROYECTO	
PROYECTO		INGENIERIA DEL PROYECTO	
PROTECTOR		INGENIERIA DEL PROYECTO	
REVISOR		INGENIERIA DEL PROYECTO	
APROBADO		INGENIERIA DEL PROYECTO	
DIBUJANTE		INGENIERIA DEL PROYECTO	
PROYECTO		INGENIERIA DEL PROYECTO	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OFICINAS DEL SISTEMA GUAYABERIN - GESTION 2018		INGENIERIA DEL PROYECTO	
CERCO PERIMETRAL		INGENIERIA DEL PROYECTO	
DETALLE DE CERCO EN ESQUINA		INGENIERIA DEL PROYECTO	
PLANO		INGENIERIA DEL PROYECTO	
002		INGENIERIA DEL PROYECTO	